

LISTE DER MIT FLEETBOARD CHARGE MANAGEMENT KOMPATIBLEN LADESÄULEN

GO2MARKET DIGITAL SOLUTIONS & CUSTOMER EXPERIENCE

Hersteller Ladesäule	Model	Anmerkungen	Kompatibilität mit Fleetboard CMS	Verifizierte Firmware-version*
Siemens	Sicharge UC 200 (Gen. 1)	Nicht mehr verfügbar	–	–
Siemens	Sicharge UC 200 (Gen. 2)		✓	v3.10.0
Siemens	Sicharge D	Als Leistungsgrenze muss mind. 25 kW gewählt werden	✓	v2.11.0-0-geeb1d66
EVBox	Troniq Modular	Laufende OCPP-Entwicklung auf EvBox-Seite	ausstehend	nicht vorhanden
ABB	Alle Modelle	Alle ABB-Modelle haben die gleiche OCPP Firmware	✓	1.5.2.5
Efacec	QC45	CMS-Test in Planung	ausstehend	nicht vorhanden
Tritium	PK 175/350	CMS-Test in Planung	ausstehend	nicht vorhanden
Heliox	Flex 180, Rapid 50,100,150 kW	Keine Begrenzung der Ladeleistung möglich, keine Freigabe für diese Ladestation	–	–
ChargePoint	Express Plus	Nach aktuellen Tests Anbindung von anderen CMS nicht möglich	–	–
Alpitronic	HYC50		✓	hyc_v1.5.4
Kostad	Alle Modelle	Alle Kostad-Modelle haben die gleiche OCPP Firmware	✓	0.8.4
Kempower	C, S and T Serie	Alle Kempower-Modelle haben die gleiche OCPP-Firmware	✓	2.1.74
Power Electronics	NB Station		✓	3.0.0-6
Ekoenergetyka	Alle Modelle	Alle Ekoenergetyka-Modelle haben die gleiche OCPP-Firmware	✓	Ab Ieko 0.25.0
Evttec	Alle Modelle	Alle Evttec-Modelle haben die gleiche OCPP-Firmware	✓	4.0.0-alpha.18-r0

* Für alle anderen Firmware-Versionen wenden Sie sich bei Problemen bitte an Ihren Daimler Truck AG / Fleetboard Customer Support und erstellen ein Ticket zur Verifizierung.

LISTE DER MIT FLEETBOARD CHARGE MANAGEMENT KOMPATIBLEN LADESÄULEN

GO2MARKET DIGITAL SOLUTIONS & CUSTOMER EXPERIENCE

- Die Anzahl der unterstützten Ladesäulenanbieter und Modelle ist äußerst dynamisch und wächst stetig
- Für Informationen zu Ihrem spezifischen Setup oder für den Fall, dass Sie Ihren Ladesäulenanbieter oder Ihr Ladesäule-Modell nicht in der Liste finden können, wenden Sie sich bitte an Ihren eConsultant, Lkw-Verkäufer und/oder Fleetboard Digital Services Expert im jeweiligen Markt, um die Durchführbarkeit zu prüfen
- Für die Liste wurde kein Hardware-Interoperabilitätstest zwischen Fahrzeug und Ladesäule durchgeführt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren eConsultant